

INFORMACION TECNICA LATEX PINTAMAS

Descripción

El látex Pintamas es una pintura tipo económico para interiores, de gran cubrimiento y excelente rendimiento. Proporciona un acabado mate, sin desgastes ni desprendimientos y es suministrada en una amplia gama de colores.

PREPARACION DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar libre de grasa, polvo u otro contaminante.
- Antes de pintar se deben resanar las figuras, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Las pinturas deterioradas deben ser eliminadas completamente.
- En superficie con pinturas en buenas condiciones: Si son brillantes, se liján en seco para eliminar totalmente el brillo, si son mate, se limpian y secan bien.
-

PROPIEDADES FISICAS Y DE APLICACIÓN

Pigmentos resistentes a las variaciones climáticas.

- | | |
|---------------------------|---|
| • Tipo de Vehículo | Resina Estireno Acrílico 50% |
| • Proporción de Mezcla | 1 solo componente |
| • Tiempo de secado | 30 minutos |
| • Rendimiento Teórico | 8 m ² por litro / según superficie |
| • Color | Según carta de colores |
| • Acabado | Mate |
| • Condición de almacenaje | Normales |
| • Diluyente | Agua |
| • Método de aplicación | Pistola/ brocha/ rodillo |
| • Limpieza de equipo | Agua |

SEGURIDAD

- Evitar todo contacto con la piel, ojos y la inhalación de los vapores, usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplicar en un lugar con buena ventilación.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel, limpiar con wipe y lavar con agua y jabón. Si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- Este producto no tiene riesgo de incendio o explosión.

NOTA

Este producto fue desarrollado bajo un riguroso control de calidad, para pintores; no es de nuestra responsabilidad el uso inadecuado o inhabilidad en la aplicación.

PRESENTACION

Caneca - Galón